

ES

## Caldera G 1000 - HF

Instrucciones de montaje del manómetro

### 1 Caldera G 1000 : 6 a 8 elementos

Atención : El manómetro ha de instalarse antes de montar la envolvente superior trasera de la caldera.

- Retirar el tapón A de  $\varnothing 1/4''$
- Montar el entronque macho-hembra de  $\varnothing 1/4''$  (pieza suministrada en la bolsa de instrucciones de la G 1000 de 6 a 8 elementos).
- Roscar el manómetro en el entronque.

### 2 Caldera G 1000 : 11 a 22 elementos


- Retirar el tapón A de  $\varnothing 1/2''$ , derecho o izquierdo, según la posición definitiva del cuadro de control.
- Montar la válvula de retención de  $\varnothing 1/2''$  (pieza suministrada en la bolsa de instrucciones de la G 1000 de 11 a 22 elementos).
- Roscar el manómetro sobre la válvula de retención.

### 3 Caldera HF suministrada con el cuerpo desmontado

- Montar el tapón de  $\varnothing 2''$  con agujeros, suministrado, en el orificio superior frontal del elemento delantero. Montar la vaina, suministrada, en el orificio de  $\varnothing 1/2''$  del tapón.
- Roscar el manómetro en el orificio de  $\varnothing 1/4''$  del tapón.

### 4 Caldera HF suministrada con el cuerpo montado

- Retirar la vaina.
- Retirar el tapón de  $\varnothing 2''$  situado en la parte superior del elemento delantero.
- Montar el tapón de  $\varnothing 2''$  con agujeros, suministrado, en el orificio superior frontal del elemento delantero.
- Montar la vaina, suministrada, en el orificio de  $\varnothing 1/2''$  del tapón.
- Roscar el manómetro en el orificio de  $\varnothing 1/4''$  del tapón.
- El tapón  $\varnothing 2''$  puede montarse en la parte inferior del cuerpo.



# A T C R O C

**Baxi Calefacción, S.L.U.**

Salvador Espriu, 9 | 08908 L' Hospitalet de Llobregat | Barcelona  
T. 93 263 0009 | TF. 93 263 4633 | [www.baxicalefaccion.com](http://www.baxicalefaccion.com)

**A B A X I G R O U P** company